

Índice de Qualidade de Água para Proteção da Vida Aquática – IVA  
São Paulo - 2023

Corpo de Água	Código do Ponto	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média
Reservatório Billings	BILL 02030	-	-	4,2	-	-	5,2	-	-	7,4	-	-	8,6	6,4
Reservatório Billings	BILL 02100	-	-	5,4	-	-	4,2	-	-	8,6	-	-	8,6	6,7
Reservatório Billings	BILL 02500	-	-	4,4	-	-	3,2	-	-	5,4	-	-	5,4	4,6
Reservatório Billings	BILL 02900	-	-	4,4	-	-	3,2	-	-	6,6	-	-	4,4	4,7
Braço do Ribeirão Taquacetuba	BITQ 00100	-	-	5,4	-	-	4,2	-	-	-	-	-	5,4	5
Rio Grande ou Jurubatuba	GADE02900	-	-	3,4	-	-	3,4	-	-	5,6	-	-	5,6	4,5
Reservatório do Guarapiranga	GUAR 00100	-	-	5,2	-	-	6,2	-	-	6,2	-	-	5,2	5,7
Reservatório do Guarapiranga	GUAR 00900	-	-	6,4	-	-	6,4	-	-	8,8	-	-	6,4	7
Reservatório do Rio Grande	RGDE 02030	-	-	5,6	-	-	3,2	-	-	6,6	-	-	4,4	5
Reservatório do Rio Grande	RGDE 02200	-	-	3,2	-	-	4,2	-	-	5,4	-	-	4,2	4,3
Reservatório do Rio Grande	RGDE 02900	-	-	3,2	-	-	3,2	-	-	4,4	-	-	3,2	3,5
Córrego do Itupu	TUPU00900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribeirão Vermelho ou Mutinga	VEME 04200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-

Qualidade					
Ótima	Boa	Regular	Ruim	Péssima	Não calculado (-)

Fonte: Cetesb. Qualidade das águas interiores no estado de São Paulo 2023

Elaboração: SMUL/Geoinfo

1 - Ponto VEME 04250 deslocado a partir de outubro de 2021 para o VEME 04200.